

令和元年（2019年）7月23日

来園者のみなさまへ

サッポロさとらんどにおけるSLバスの車内事故について

サッポロさとらんどにおいて、施設内を運行するSLバスの車内事故が発生しましたので、下記のとおりお知らせいたします。怪我をされた来園者の方及びご家族にお詫び申し上げますとともに、安全管理の徹底を図ることにより、二度とこのようなことがないよう再発防止に努めてまいります。

1 発生日時

令和元年7月20日（土） 11時10分頃

2 発生場所

サッポロさとらんど内 体験農園そばのSLバス停留所
（札幌市東区丘珠町507番地1）

3 事故発生状況

施設内の体験農園前で停車した際、サイドブレーキの掛け方が不十分であったため、運転手が乗客の乗降対応のために降車した際に車両が動き出した（移動距離1m未満）。

運転席に急ぎ戻った運転手がかけたブレーキの反動により、乗車していた複数名が前席のシートに頭や顔をぶつけ、怪我をした。

4 再発防止策

今後このような事故を起こさない為に、職員への教育及び安全意識の徹底を図る。併せて、サイドブレーキ確認の徹底、停車時におけるSLバス車輪への車輪止めの使用、座席後部へのクッション材設置等の安全対策を行う。

（施設長コメント）

7月20日（土）にサッポロさとらんどにおいて、敷地内を運行するSLバスの車内事故が発生しました。

怪我をされました来園者の方及びご家族に深くお詫び申し上げます。

今後は、二度とこのような事故を起こさないよう安全教育の徹底と安全対策も講じて再発防止に努めてまいります。

施設長 二丹田博之